

V/v mời báo giá sửa chữa xe ô tô.

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ nội dung Biên bản kiểm tra kỹ thuật các xe ô tô NISSAN.BKS 92M-000.93; xe TOYOTA.BKS 92DA-0016 và xe MITSUBISHI.BKS 92A-00613 ngày 01/6/2023 của Công ty TNHH TM và DV Ô tô Trí Minh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa xe ô tô để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam kính mời các công ty, cơ sở kinh doanh gửi báo giá để Trung tâm lập dự toán sửa chữa xe ô tô, nội dung như sau:

TT	Chi tiết	SL	Tình trạng kỹ thuật	Phương án khắc phục
I	XE NISSAN PATROL GL, 7 chỗ (BKS: 92M-000.93), SẢN XUẤT NĂM 2013, TẠI NHẬT BẢN			
1	Rô tuyn lái ngang	2	Mòn, rơ	Thay mới
2	Thanh chuyển hướng	1	Mòn khuyết rơ	Thay mới
3	Rô tuyn cân bằng	2	Mòn, rơ	Thay mới
4	Su giảm sóc	1	Mòn, bể	Thay mới
5	Siêu + roan + ống dầu tọc bô	1	Hồng, chảy dầu	Thay mới
6	Dây curoa 7PK	1	Mòn, nứt	Thay mới
7	Thay lốp 235/80/16	3	Mòn	Thay mới
8	Bổ thắng trước	1	Mòn	Thay mới
9	Bổ thắng sau	1	Mòn	Thay mới
10	Đĩa phanh	2	Mòn gờ	Thay mới
11	Gạt mưa	2	Hồng, rách	Thay mới
12	Lọc nhớt	1	Bẩn, kẹt	Thay mới
13	Lọc dầu tinh+thô	1	Bẩn, kẹt	Thay mới
14	Giàn lạnh	1	Bẩn	Vệ sinh
15	Lọc gió điều hòa	1	Bẩn, kẹt	Thay mới
16	Ga lạnh 134	1	Bẩn, xì	Sạc ga
17	Dầu lạnh	0,5	Bẩn	Thay mới
18	Lọc gas	1	Bẩn, kẹt	Thay mới

19	Bi ắc phi dê	4	Mòn rỗ rơ	Thay mới
20	Bi may ơ trước	4	Mòn rỗ rơ	Thay mới
21	Phốt dạ ông su	2	Hông, chảy dầu	Thay mới
22	Cao su giằng ngang trước	2	Mòn bề	Thay mới
23	Cao su cân bằng trước	2	Mòn bề	Thay mới
24	Cao su cân bằng sau	2	Mòn bề	Thay mới
25	Phốt cầu trước	1	Hông, chảy dầu	Thay mới
26	Lọc gió	1	Bản, kẹt	Thay mới
27	Công thợ			
II	XE TOYOTA LAND CRUISER PRADO GX (BKS: 92DA-0016), 8 CHỖ, SẢN XUẤT NĂM 2007, TẠI NHẬT BẢN	SL		
1	Lốp 265/65R17	2	Mòn	Thay mới
2	Bầu phanh sau	2	Mòn khuyết chảy dầu	Thay mới
3	Lá côn	1	Mòn khuyết	Thay mới
4	Mâm ép côn	1	Mòn, hông	Thay mới
5	Bi T	1	Mòn rơ	Thay mới
6	Má phanh trước	1	Mòn	Thay mới
7	Má phanh sau	1	Mòn	Thay mới
8	Rô tuyn lái ngoài	1	Mòn rơ	Thay mới
9	Rô tuyn đứng trên	2	Mòn rơ	Thay mới
10	Rô tuyn đứng dưới	2	Mòn rơ	Thay mới
11	Phốt cầu trước	1	Hông, chảy dầu	Thay mới
12	Rô tuyn cân bằng trước	2	Mòn rơ	Thay mới
13	Cao su cân bằng trước	2	Mòn bề	Thay mới
14	Piston phanh trước	4	Mòn, rỗ	Thay mới
15	Cupen + chụp bụi phanh trước	2	Hông rách	Thay mới
16	Dầu phanh	1	Bản	Thay mới
17	Siu để lọc nhớt	1	Hông, chảy dầu	Thay mới
18	Rôtuyn cân bằng sau	2	Mòn rơ	Thay mới
19	Cao su cân bằng sau	2	Mòn bề	Thay mới

20	Rô tuyn lái trong	1	Mòn rơ	Thay mới
21	Cao su block càng A dưới	4	Mòn bề	Thay mới
22	Két nước	1	Hỏng, nứt	Thay mới
23	Nước làm mát	1	Bản	Thay mới
24	Công thợ toàn bộ			
III	XE MITSUBISHI TRITON (BKS: 92A-00613), 5 CHỖ, SẢN XUẤT NĂM 2017, TẠI THÁI LAN	SL		
1	Giảm sóc trước	2	Hỏng, chảy dầu	Thay mới
2	Giảm sóc sau	2	Hỏng, chảy dầu	Thay mới
3	Dầu cầu trước+sau	8	Bản, loãng	Thay mới
4	Dầu hộp số chính+phụ	7	Bản, loãng	Thay mới
5	Lốc lạnh	1	Mòn, áp lực kém	Thay mới
6	Dầu đầu lạnh	0,5	Bản	Thay mới
7	Lọc gas	1	Bản, kẹt	Thay mới
8	Van tiết lưu	1	Kẹt	Thay mới
9	Két nóng	1	Hỏng, xì	Thay mới
10	Mơ tơ quạt gió	1	Hỏng	Thay mới
11	Bề mặt sơn thân vỏ xe	1	Trầy xước nhiều chỗ	Sơn tuốt
12	Nệm ghế xe	1	Cũ rách	Bọc mới
13	Tappi sàn và bọc la phong trần xe	1	Cũ rách	Bọc mới
14	Công thợ			

Đề nghị các nhà cung cấp có đủ điều kiện và năng lực gửi báo giá dự toán mặt hàng theo yêu cầu như trên cho Hội đồng chọn giá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và báo giá phải có thời hạn hiệu lực cụ thể.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, Đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để chúng tôi tiến hành xét chọn nhà cung cấp.

Báo giá phải niêm phong kín, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện trước 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2023.

Các đơn vị muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Hội đồng chọn giá Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Điện thoại: 0235 3604439.

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc (b/cáo);
- Các Khoa/Phòng;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**